

## „ Revitalizace zařízení veřejného koupaliště v Milovicích u Hořic“



*Obrázek 1 – Původní dětský bazének před rekonstrukcí*



*Obrázek 2 – Rozpadající se okraj dětského bazénku*



*Obrázek 3 – Rozpadající se okraj dětského bazénku – mezera mezi konstrukcí a vanou bazénku*



*Obrázek 4 – Stavební a zemní práce na dětském bazénku*



*Obrázek 5 – Stavební a zemní práce na sanaci konstrukce dětského bazénku – příprava zdláždění okolo bazénku*



*Obrázek 6 – Připojka vody k bazénku*



*Obrázek 7 – Dokončená oprava dětského bazénku – potažení fólií, nový okraj s imitací dřeva, zámková dlažba a upravený trávník*



*Obrázek 8 – Dokončená oprava dětského bazénku*



*Obrázek 9 – Opravené schůdky do dětského bazénku*



*Obrázek 10 – Opravená střecha pódia „Dupanda“*



*Obrázek 11 – Opravená střecha pódia „Dupanda“ – nové klempířské konstrukce*



*Obrázek 12 – Opravený a natřený plot okolo koupaliště*